

## 2010 年奔驰 B200 伺服马达标准化

实测车型：2010 年奔驰 B200，VIN 码：WDDFH3DB7AJ51\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：**更换新的空调执行器马达或空调控制模块之后需执行该功能对执行器马达重新进行标准化学习（执行该功能前需执行“执行器马达学习”功能）。

## 操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，进入传统诊断界面，选择奔驰车型，点击进入使用自动扫描功能，选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 1）；




图 1

2). 选择“空调”系统，点击进入（如图 2）；



图 2

3). 选择特殊功能，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“伺服马达标准化”，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 阅读提示信息，满足提示条件“打开点火开关，按‘确定’”进入学习，执行该功能前需执行执行器马达自学习功能（如图 5）；




图 5

6). 提示“运行中”，耐心等待一段时间（如图 6）；




图 6

7). 学习成功后提示“定位马达标准化结束”，点“确定”学习结束（如图 7）；



图 7

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。