

2015 年保时捷 Macan 气囊系统自动编码

实测车型：2015 年保时捷 Macan，VIN 码：WP1ZZZ95ZFLB82****，如下图；



故障描述:

- 仪表盘气囊灯亮, 如下图;



- 读取故障码显示气囊编码错误, 如下图;



操作指引:

- 1). 打开点火开关，连接好元征 X431 PAD III 接头，选择保时捷车型软件，V23.20 及以上版本，进入点击“在线功能”，如图 1；



图 1

- 2). 选择“自动编码”，如图 2；




图 2

3). 登陆账号后点击“下载”文件，如图 3；




图 3

4). 文件下载成功，点击“确定”编码，如图 4；




图 4

5). 执行自动写编码，提示编码成功，点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 编码完成后清除故障码，关闭点火开关后再打开，再次读取故障码无故障，如图 6；



图 6

7). 仪表故障灯消除，自动编码功能完成，如图 7；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。