

## 2016 年东南 DX7 ECM 齿讯误差学习

**实测车型：** 2016 年款东南 DX7，VIN 码：LDNACNG36G006\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 更换新 ECU，拆装或更换过正时皮带组件，曲轴位置传感器，需要使用此功能。

## 操作指引：

1). 选择发动机控制系统点击进入系统，如图 1；



图 1

2). 选择“齿轮误差学习”，如图 2；



图 2

3). 是否确定要执行齿轮误差学习, 点击“是”, 如图 3;



图 3

4). 根据提示启动发动机, 拉升引擎使水温不低于 60° C, 如图 4;



图 4

5). 当前发动机冷却液温度为: 83, 点击“确定”, 如图 5;



图 5

6). 根据提示将油门迅速踩到底, 当发动机转速稳定在约 4500RPM 时, 松开油门, 关闭点火开关等待 5 秒重新打开点火开关, 如图 6;



图 6

7). 齿轮误差学习成功, 如图 7;



图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。