

2010 年别克新君威发动机灯亮故障排除

实测车型： 2010 年别克新君威，VIN 码：LSGGA53X2AH01****, 如下图；



故障说明： 仪表发动机和防滑故障灯点亮，如下图；



操作指引：

1). 用 PADIII 进入车辆，如图 1；




图 1

2). 进入发动机系统，读取发动机有一个“P0013-00”故障代码，如图 2；



图 2

3). 检查凸轮轴传感器相关线路，线路及电压正常，判断为电磁阀损坏，如图 3；



图 3

4). 更换新的电磁阀, 如图 4;




图 4

5). 装上新的电磁阀后, 故障码可以清除, 仪表显示正常, 路试正常, 如图 5;



图 5

6). 进入发动机系统读取无故障代码，故障排除，如图 6；



故障代码	故障码描述	状态
	无故障码	



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。