

2011 年宝马 740Li 雨水传感器初始化

实测车型： 2011 年宝马 740Li，VIN 码：WBAKB410XBC92****，如下图；



功能说明： 在拆装了前挡风玻璃和雨水传感器后，需要对传感器进行初始化。

操作指引：

1). 使用元征 PADV，选择宝马菜单点击进入，点击“确定”，如图 1；



图 1

2). 选择“自动搜索”，如图 2；



图 2

3). 点击“确定”，如图 3；




图 3

4). 选择“16-Pin 诊断座”，如图 4；




图 4

5). 点击“下一步”，如图 5；

车辆信息	配置
车辆识别号:	WBACB410XBC
里程 (公里[英里]) :	185494(115260)
开发序列代号:	F02
系列:	7'
商品名称:	740Li
变速箱:	自动变速箱
驾驶形式:	左座驾驶型

下一步

宝马 740Li 2011.03
VIN码 WBACB410XB

图 5

6). 按提示关闭点火开关等待 10 秒后再打开点火开关，点击“确定”，如图 6；

帮助信息

为了确保测试结果的准确性，请先执行下列操作再继续：

1. 关闭点火开关
2. 等待10秒
3. 打开点火开关

确定

图 6

7). 选择“系统扫描”，如图 7；



图 7

8). 选择“JBE/JBBF（连接盒电子）”，如图 8；



图 8

9). 点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 选择“特殊功能”，如图 10；



图 10

11). 选择“雨水传感器初始化”，如图 11；




图 11

12). 阅读提示信息，满足条件后点击“确定”，如图 12；




图 12

13). 点击“确定”，如图 13;



图 13

14). 点击“是”，如图 14;



图 14

15). 初始化完成，点击“确定”，如图 15;



图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。