



2011 年宝马 X5 更换二手分动箱维修案例

车辆信息：2011 年宝马 X5，VIN：WBAZV4106CL82****，如下图；



故障描述： 宝马 X5 分动器故障，在平路开的时候有轻微顿挫感，转弯的时候明显一点，爬坡的时候很明显，更换二手分动箱，拆下分动箱总成，如下图；



操作指引：

1). 装上二手分动箱后需要进行设定，否则试车可能会出现拐弯卡死的现象，如图 1



图 1

2). 安装完成后使用元征 LAUNCH 的 X431-PADIII 智能诊断进入车辆系统, 如图 2;




图 2

3). 选择“VTG (分动箱控制)”, 如图 3;



图 3

4). 点击“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 点击“VTG：校准”，再点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 点击“是”，如图 6；




图 6

7). 校准完成，点击“确定”，路试正常，故障排除，如图 7；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。