

2006 年宝马 523i 空调系统在线编程编码

实测车型：2006 年宝马 523i，VIN：LBVNE39056SA8****，如下图：



功能说明:

- 当更换了新的自动恒温空调（IHKA）控制模块时，需要执行此功能。
- 当 IHKA 控制模块不能正常使用时，可能需要执行此功能。
- 当需要对 IHKA 控制单元模块进行版本更新升级时，需要执行该功能。



操作指引:

1). 选择“编程/编码”，如图 1:



图 1

2). 选择“5 系列”，如图 2:



图 2

3). 选择“E60/61（2003年以后）”底盘，如图 3:



图 3

4). 选择“编程编码”，如图 4:




图 4

- 5). 选择“便捷进入及启动系统（CAS）和照明模块（LM）都没更换”，点击“确定”，如图 5：



图 5

- 6). 车辆信息提示，点击“下一步”，如图 6：



图 6

7). 选择“编程”，如图 7:



图 7

8). 提示免责声明，点击“确定”，如图 8:



图 8

- 9). 为保证编程的速度和稳定性, 建议连接 PADIII 标配的 USB 线进行编程, 点击“确定”继续, 如图 9:




图 9

- 10). 点击进入“AC (空调系统-IHKA)”, 如图 10:



图 10

11). 提示控制单元是否已更换, 已更换点击“是”, 如图 11:



图 11

12). 点击“编程”, 如图 12:




图 12

13). 请记住重要编号, 点击“确定”, 如图 13:




图 13

14). 点击“下载”下载文件, 如图 14:




图 14

15). 提示下载成功, 点击“确定”, 如图 15:




图 15

16). 满足以下编程条件后点击“确定”, 如图 16:



图 16

17). 提示程序更新，是否立即进行刷写，点击“是”，如图 17:




图 17

18). 提示编程进度，如图 18:




图 18

19). 提示编程刷写已完成, 点击“确定”, 如图 19:




图 19

20). 提示是否立即设码, 点击“是”, 如图 20:



图 20

21). 提示重新编码已完成，点击“确定”，如图 21:




图 21

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。