

## 2016 年捷豹 XE 节气门学习

**实测车型：** 2016 年捷豹 XE，VIN 码：SAJAB4BG7GA92\*\*\*\*，如下图：



**功能作用：** 更换新的节气门之后需使用该功能对节气门进行重新学习。

## 操作指引:

- 1). 选择“X431-PADIII”设备，进入“传统诊断”选择“捷豹”车型，选择“自动搜索”，进入后选择“特殊功能”，选择“节气门/怠速”（如图1）；



图 1

- 2). 选择“节流阀制动器更换”（如图2）；




图 2

3). 点“确定”后进入下一步（如图 3）；




图 3

4). 满足条件“打开点火开关”，然后点“确定”（如图 4）；




图 4

5). 等待一段时间后提示“完成”点“确定”(如图 5);



图 5

6). 提示“关闭点火开关”然后点“确定”(如图 6);



图 6

7). 提示“打开点火开关”然后点“确定”(如图 7);



图 7

8). 提示“下一步将清除车辆故障码”，点“确定”(如图 8);



图 8

9). 提示“正在清除故障码”，耐心等待约 40S 钟时间（如图 9）；




图 9

10). 清除完成后提示“故障码清除完成”，点“确定”（如图 10）；



图 10

11). 提示“关闭点火开关”然后点“确定”(如图 11);



图 11

12). 提示“打开点火开关”然后点“确定”(如图 12);



图 12

13). 提示“控制模块程序成功完成”点“确定”进入下一步（如图 13）；




图 13

14). 提示“关闭点火开关”，然后点“确定”学习结束（如图 14）：



图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。