

2016 年大众途观转向柱模块在线编码

实测车型：2016 年大众途观，VIN：LSVXZ25N4G20****，如下图：



故障描述：进入系统读故障码“U101400 控制单元编码错误”，如下图：



操作指引:

1). 选择“在线功能”，如图 1:



图 1

2). 选择“在线编程”，如图 2:



图 2

3). 提示该功能需要下载文件才能进行操作, 点击“下载”, 如图 3:




图 3

4). 提示下载成功, 点击“确定”, 如图 4:




图 4

5). 点击“否”不下载，如图 5:




图 5

6). 选择“16 转向柱电子设备”，点击“编码”，如图 6:



图 6

7). 显示当前编码和可能编码，如图 7:



系统编码	状态
1882000000	最初编码(备份)
1882000000	当前编码
1882100000	可能编码01
1882140000	可能编码02
1892140000	可能编码03
4882104002	可能编码04
5880100000	可能编码05
588A040000	可能编码06

上海大众 途观 2016
VIN码 LSVXZ25N4G2[]

图 7

8). 选择“可能编码 06”，点击“确定”，如图 8:




图 8

9). 提示该编码已成功执行，点击“确定”，如图 9:




图 9

10). 点击“是”，清除故障码，如图 10:




图 10

11). 点击“是”，读取故障码，如图 11:




图 11

12). 提示无故障码，点击“确定”，如图 12:




图 12

13). 再次进入系统无故障码，如图 13:



图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。