


2017 年沃尔沃 XC60 更换后轮刹车片（释放刹车分泵退出维修模式）

功能说明：配有电子手刹的后轮刹车分泵，在维修完成制动片、制动盘或制动卡钳后需执行此功能退出维护模式，以便于恢复正常使用

实测车型：2017 年沃尔沃 XC60，VIN 码：LYVDE40A0HB21****，如下图：



操作指引：

- 1). 使用“X431-PADIII”设备，选择“沃尔沃”车型，连接进入后选择“自动搜索功能”（如图 1）；




图 1

- 2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；




图 2

3). 选择“PBM(驻车制动模块)”(如图3);



图 3

4). 选择“特殊功能”(如图4);



图 4

5). 选择“激活和维修”菜单（如图 5）：



图 5

6). 阅读提示满足条件然后点“确定”（如图 6）：



图 6

7). 选择“退出维修模式(缩回刹车片)”即释放刹车分泵，完成刹车片更换(如图7);



图 7

8). 点“确定”进入下一步(如图8);




图 8

9). 提示“操作完成，如若未成功则按照提示重新操作”，然后点“确定”（如图 9）：




图 9

10). 操作成功后数据显示为保养模式“否”，点“结束”刹车分泵释放完成（如图 10）：



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。