


2017 年比亚迪唐胎压传感器匹配

功能说明： 比亚迪唐，更换胎压传感器或 ECU，或者胎压信号异常时，需要做胎压匹配功能。

实测车型： 2017 年比亚迪唐，VIN 为：LC0CD4C3XH102****，如下图：



故障描述： 车辆仪表亮胎压故障灯，如下图：



操作指引：

1). 胎压系统故障码为：C100800 左前胎压监测模块 ID 未注册，C100900 右前胎压监测模块 ID 未注册（如图 1）：

故障码显示				
比亚迪汽车 V18.40 > 唐 > 唐(2017款) > 快速测试				
车身模块-继电器控制器	相关配件	2	▼	进入系统
车身模块-后舱配电盒	相关配件	2	▼	进入系统
车身模块-胎压管理模块(保隆)	相关配件	2	▲	进入系统
C100800 左前胎压监测模块ID未注册				
C100900 右前胎压监测模块ID未注册				
车身模块-胎压管理模块(森萨塔)	相关配件	2	▼	进入系统
防盗模块-智能钥匙	相关配件	1	▼	进入系统
动力模块-三元电池漏电传感器	相关配件	正常		进入系统
比亚迪汽车 唐				
配件查询		报告	帮助	比较结果
清码				

图 1

2). 选择“特殊功能”菜单（如图 2）：



图 2

3). 选择“左前轮匹配”（如图 3）：



图 3

4). 匹配操作方法为：一人对轮胎放气，一人对设备操作点“确定”（如图 4）：



图 4

5). 对左前轮放气，胎压匹配中（如图 5）：




图 5

6). 左前轮胎压匹配成功（如图 6）：




图 6

7). 选择“右前轮匹配”，点“确定”（如图 7）：



图 7

8). 对右前轮放气，胎压匹配中（如图 8）：




图 8

9). 右前轮匹配成功（如图 9）：




图 9

10). 点“确定”清除系统故障码（如图 10）:




图 10

11). 系统无故障码（如图 11）:




图 11

12). 查看该车标准气压，对左前、右前轮充气；四个轮胎压值显示正常（如图 12）：



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。