

2014 年丰田卡罗拉电子助力转向扭矩传感器调节

功能说明： 对电子转向系维修后需要使用该功能项进行转向扭矩传感器调节。

实测车型： 2014 年丰田卡罗拉，VIN：LFMAP22C4E063****，如下图：



操作指引：

- 1). 使用“X431-PAD III 设备”，依次选择中国丰田->16PIN 诊断座->自动搜索，确认车辆信息点击“确定”（如图 1）：




图 1

- 2). 选择快速测试菜单，进入电子辅助动力转向系统，点击“特殊功能”（如图 2）：



图 2

3). 点击“自动扫描特殊功能”（如图 3）：




图 3

4). 选择“扭矩传感器调节”（如图 4）：



图 4

5). 阅读提示信息，该功能用于调节转向角位置，点击“确定”（如图 5）：




图 5

6). 提示信息“该功能用于确定方向盘的中心，如果更换了以下任何零件按 OK 键继续”，点“确定”（如图 6）：




图 6

7). 阅读提示信息，满足条件后点击“确定”（如图 7）：



图 7

8). 关闭点火开关，然后点“确定”（如图 8）：




图 8

9). 稍等片刻（如图 9）:




图 9

10). 再次打开点火开关，然后点“确定”（如图 10）:




图 10

11). 校正进行中（如图 11）:




图 11

12). 提示“请等待...”（如图 12）:




图 12

13). 扭矩传感器调节完成（如图 13）：




图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。