


2017 年别克 GL8 保养归零

功能说明： 更换机油后需要使用该功能对保养灯进行重新归零。

实测车型： 2017 年别克 GL8，VIN 码：LSGUA8274HE05****，如下图：



仪表显示亮机油灯请速更换机油，如下图：



操作指引：

1). X431-PADIII 设备，点击进入“ECM（发动机控制模块）”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，点击进入，如图 2：



图 2

3). 选择“复位功能”，点击进入，如图 3:




图 3

4). 选择“发动机油寿命复位（机油灯归零）”，点击进入，如图 4:



图 4

5). 打开点火开关, 点击“确定”, 如图 5:



图 5

6). 点击“发动机机油寿命剩余 (%)”与期望值空白处, 如图 6:




图 6

7). 输入机油寿命值“100”，点击“确定”，如图 7:



图 7

8). 确认机油寿命值，点击“确定”，如图 8:



图 8

9). 发动机机油寿命剩余 (%) 99.23%，点击“继续”，如图 9:



图 9

10). 程序完成，点击“确定”，如图 10:




图 10

11). 仪表保养灯灭，保养归零成功，如图 11:



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。