

2015 年别克英朗空挡位置传感器学习

功能说明： 更换新的档位传感器之后需使用该功能对传感器重新校准。

实测车型： 2015 年全新英朗 车辆 VIN 码：LSGKE52H2FW19****。



操作指引:

1). 使用“X431-PADV”设备，连接进入后选择“自动搜索”功能（如图 1）；



图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“ECM(发动机控制模块)”（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”（如图 4）；



图 4

5). 选择“空挡位置传感器学习”（如图 5）；



图 5

6). 点“确定”执行下一步（如图 6）；




图 6

7). 满足条件“启动发动机，怠速运行，挡位处于空挡，拉手刹不用踩刹车”，然后点“确定”（如图 7）；



图 7

8). 点“运行”开始学习（如图 8）；




图 8

9). 点“运行”（如图 9）；



图 9

10). 等待一段时间后提示“学习成功”，点“确定”学习结束（如图 10）。



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。