

2015 年全新英朗制动压力传感器学习

功能说明： 更换新的制动压力传感器之后需使用该功能对传感器重新校准。

实测车型： 2015 年全新英朗 车辆 VIN 码：LSGKE52H2FW19****，如下图：



操作指引:

1). 使用“X431-PADV”设备，连接进入后选择“自动搜索”功能（如图 1）；




图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“ABS（防抱死刹车系统）”（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”（如图 4）；



图 4

5). 选择“制动压力传感器校准”（如图 5）；



图 5

6). 点“确定”（如图 6）；




图 6

7). 根据提示“不要踩下刹车踏板”，点“确定”（如图 7）；



图 7

8). 点“学习”菜单开始学习，（如图 8）；




图 8

9). 学习成功后提示“自学习成功”，点“确定”学习结束（如图 9）。




图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。