

2014 年吉普自由光保养灯归零

实测车型：

- 2014 年吉普自由光，车辆 VIN 码：1C4PJMB52EW23****，如下图：



功能说明:

- 更换机油后，仪表还显示“更换机油”（如下图）；需使用该功能对保养灯进行归零复位。



操作指引:

- 1). 使用“X431-PADV”设备，选择“吉普”车型，连接进入后选择“自动搜索”（如图 1）；



图 1

2). 选择“快速测试”（如图 2）；




图 2

3). 选择“PCM（动力控制模块）”（如图 3）；




图 3

4). 选择“特殊功能”（如图 4）；



图 4

5). 选择“复位加强的自动机油更换指示器（保养灯归零）”（如图 5）；



图 5

6). 点“确定”进入下一步（如图 6）；



图 6

7). 点“确定”重置机油寿命（如图 7）；




图 7

8). 提示“机油更换指示器已复位”(如图 8);



图 8

9). 启动汽车仪表显示“机油寿命 100%”，保养灯归零完成（如图 9）。



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。