


## 宝马 730 更换二手 STVR（右前车门卫星式传感器） /TRSVC(全景摄像机) 模块编程和匹配方法

**功能说明：** 宝马 730，更换二手 STVR（右前车门卫星式传感器）/TRSVC(全景摄像机) 模块，需要做在线编程和匹配。

**实测车型：** 2007 年宝马 730，VIN 为：WBAHN21067DS9\*\*\*\*，如下图：



更换下来的 STVR（右前车门卫星式传感器）/TRSVC(全景摄像机) 模块，如下图：



**故障描述：** 气囊故障灯亮，安全系统有故障！如下图：



## 操作指引：

1). STVR (右前车门卫星式传感器)/TRSVC(全景摄像机)系统的故障码为：96AB STVR 错误的底盘号，如图 1：



图 1

2). 选择“编码/编程”功能，如图 2:



图 2

3). 请按实际情况选择下述关键系统是否已更换，点“确定”，如图 3:




图 3

4). 出来三个选项，如图 4:



图 4

5). 此车没有更换 CAS 和 LM，勾选上“便捷进入及启动系统 (CAS) 和照明模块 (LM) 都没更换”，如图 5:



图 5

6). 确认车型信息正确，点“下一步”，如图 6:



图 6

7). 选择“编程”，如图 7:



图 7

8). 编程风险由个人承担，点“确定”，如图 8:



图 8

9). 选择“STVR（右前车门卫星式传感器）/TRSVC(全景摄像机)”，如图 9:



图 9

10). 记录重要编号，点“确定”，如图 10:



图 10

11). 点“立即登录”，如图 11(如当前设备已处于登录状态，请忽略步骤 11 和 12)




图 11

12). 点“登录”，如图 12:




图 12

13). 点“下载”，如图 13:



图 13

14). 下载成功，点“确定”，如图 14:




图 14

15). 按照警告信息，操作车辆，点“确定”，如图 15;



图 15

16). 点“是”，立即刷写，如图 16:



图 16

17). 正在编程中，如图 17:




图 17

18). 刷写已完成, 点“确定”, 如图 18:



图 18

19). 点“是”立即设码, 如图 19:



图 19

20). 重新编码已完成，点“确定”，如图 20:



图 20

21). 故障码为：96AC STVR 系统时间故障，如图 21:



图 21

22). 选择“SRS（安全气囊-AIRBAG/SGM-SIM）”，如图 22：



图 22

23). 选择“特殊功能”，如图 23：



图 23

24). 选择“启动系统时间：卫星式传感器”，如图 24：




图 24

25). 选择“(2)”启动安全系统（安全气囊）：系统时间。如图 25：



图 25

26). 选择“(1)”启动系统时间：卫星式传感器，如图 26:



图 26

27). 正在开始所有卫星式传感器的系统时间，如图 27:




图 27

28). 点“确定”检查系统时间是否已开始，如图 28:



图 28

29). STVR (右前车门卫星式传感器) /TRSVC(全景摄像机)系统无故障码, 如图 29:



图 29

30). 气囊故障灯灭, 如图 30:



图 30

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。