

保时捷卡宴保养灯归零

功能说明： 保养灯亮，做完保养后，需要做“重置保养间隔”功能。

实测车型： 2017年保时捷卡宴，VIN为：WP1AA29Y3JDA0****，如下图：



故障描述： 仪表显示“600KM 后进行机油保养”，如下图：



操作指引：

1). 选择“仪表组合”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2：



图 2

3). 点“重置保养间隔”, 如图 3:




图 3

4). 点“确定”, 如图 4:




图 4

5). 勾选上“主要保养”和“机油保养”，如图 5:



图 5

6). 操作完成，点“确定”，如图 6:



图 6

7). 仪表显示“机油保养时间：10000KM 09/2020”如图 7:



图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。