

# 2015 年吉普自由侠节气门学习

**功能说明：** 清洗或者维修节气门后需使用该功能对节气门进行重新学习，  
否则会造成怠速不稳，产生故障码。

**实测车型：** 2015 年吉普自由侠 VIN 码：3C4PDCFB0FT50\*\*\*\*（如下图）



## 操作指引：

(1) 使用“X-431PADV”设备，选择“吉普”车型，连接进入后选“自动搜索”（如下图）；



(2) 选择“快速测试”功能扫描出全车系统（如下图）；



(3) 选择“动力控制模块”（如下图）：

故障码显示

道奇 V32.70 > 16PIN接头 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试)

PCM(动力控制模块)	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
ABS(防抱死刹车系统)	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
SRS(安全气囊 - ORC (乘员约束保护控制))	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
BCM(车身控制系统/中央网关 - TIPMCGW/FCMCGW)	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
IPC(仪表盘)	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
RFH(射频集线器/TPMS(胎压监控))	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>
TPMS(胎压监控系统)	<a href="#">相关配件</a>	正常	<a href="#">进入系统</a>

粤V78381  
道奇 Journey [酷威] 2015  
VIN码 3C4PDCFB0FT4

配件查询 报告 帮助 比较结果 清码 重新扫描

(4) 选择“特殊功能”（如下图）：

菜单显示

道奇 V32.70 > 16PIN接头 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试) > 快速测试 > PCM(动力控制模块)

版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
动作测试	读配置
特殊功能	系统测试
OBDII 检测仪	OBD 功能

粤V78381  
道奇 Journey [酷威] 2015  
VIN码 3C4PDCFB0FT4


(5) 选择“学习 ETC ‘电子节气门控制、节气门匹配’”，然后点“确定”执行下一步（如下图）；



(6) 阅读提示条件，满足条件后点“确定”进入下一步（如下图）；



(7) 满足条件“将油门踏板踩到底并保持住”，然后点“确定”(如下图)；



(8) 满足条件“松开油门踏板”，然后点“确定”(如下图)；



(9) 成功执行后提示“ETC 学习完成”，点“确定”（如下图）；



(10) 提示“学习通过”，点“确定”学习结束（如下图）。



#### 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。