

一汽大众探岳胎压复位

功能说明： 一汽大众探岳，胎压灯亮，需要执行此功能。

实测车型： 2018年一汽大众探岳，VIN为：LFV3B25N3J702****，如下图：



故障描述： 胎压灯亮，如下图：



操作指引：

1). 03 制动电子装置系统故障码为：C102D00 轮胎压力警告，主动/静态，故障码无法清除。如图 1：



图 1

2). 选择“16 安全登录”，如图 2：



图 2

3). 请输入登录密码, 如图 3:



图 3

4). 输入“40168”, 点“确定”, 如图 4:



图 4

5). 登录成功，点“确定”，如图 5:




图 5

6). 选择“04 系统基本调整”，如图 6:



图 6

7). 找到关于胎压的选项，如图 7:



图 7

8). 勾选上“复位至轮胎压力监控显示器的工厂设置”，如图 8:



图 8

9). 点“调整”，如图 9:



图 9

10). 基本设置正确完成，如图 10:



图 10

11). 03 制动电子装置系统无故障码，如图 11:



图 11

12). 胎压灯灭，如图 12:



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。