

# 一汽大众探岳仪表语言修改

**功能说明：** 一汽大众探岳，仪表显示的是德文，执行此功能修改成中文。

**实测车型：** 2018年一汽大众探岳，VIN为：LFV3B25N3J702\*\*\*\*，如下图：



**故障描述：** 仪表显示德文，如下图：



## 操作指引：

1). 进“17 仪表板”系统，选择“10 通道调整匹配”，如图 1：



图 1

2). 勾选上“语言变量”，如图 2：



图 2

3). 当前为德文，如图 3:



图 3

4). 在输入值，选择“汉语（普通话）”，然后点“存储”，如图 4:



图 4

5). 仪表显示中文, 如图 5:



图 5

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。