


# 2018年捷豹 XFL 前照灯水平高度传感器校准

**功能说明：** 更换新的前照灯或前照灯控制模块，需使用该功能对前照灯高度传感器进行重新校准

**实测车型：** 2018年捷豹 XFL 车辆VIN码 L2CBB3BX1JG30\*\*\*\* 如下图：



## 操作指引:

- 1、使用“X431-PADV”设备，选择“捷豹”车型，连接进入后选“自动搜索”功能（如下图）；




- 2、选择“特殊功能”（如下图）；



3、选择“大灯”（如下图）；



4、选择“照明-前照灯水平调整高度传感器校准”（如下图）；



5、点“确定”进入下一步（如下图）；




6、满足条件“打开点火开关”，然后点“确定”（如下图）；



7、阅读提示满足条件后点“确定”（如下图）；




8、提示“正在校准”（如下图）；



9、提示“完成”，点“确定”（如下图）；



10、 满足条件“关闭点火开关”，然后点“确定”（如下图）；



11、 将点火开关打开，然后点“确定”（如下图）；



12、 提示“将要清除故障码”，点“确定”（如下图）；



13、 提示“清码完成”点“确定”（如下图）；




14、 将点火开关关闭，然后点“确定”（如下图）；



15、 将点火开关打开，然后点“确定”（如下图）；



16、 提示“控制模块程序成功完成”（如下图）；



17、 将点火开关关闭，然后点“确定”，校准结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。