



关闭大众制动电子装置系统功能测试

功能说明： 大众帕萨特, 故障码: 01486 系统功能测试被激活。使用此功能可关闭测试功能。

实测车型： 2014 年大众帕萨特, VIN 为: LSV CZ6A49EN22****。如下图:



故障描述： 仪表 ABS 故障灯、防滑灯亮，如图：



操作指引：

1). 用 X431 远程诊断。03 制动电子装置，故障码：01486 系统功能测试被激活。



图 1

2). 选择“16 安全登录”，如图 2：




图 2

3). 安全登录码：40168。点“确定”，如图 3：



图 3

4). 输入“40168”，点“确定”，如图 4：




图 4

5). 登录成功，点“确定”，如图 5：



图 5

6). 选择“04 系统基本调整”，如图 6：




图 6

7). 选择“按通道方式读取”，如图 7：




图 7

8). 输入“103”通道，点“确定”，如图 8：



图 8

9). 点“调整”，如图 9：



图 9

10). 值为“103 功能不可用”，如图 10:




图 10

11). 系统无故障码，如图 11:



图 11

12). 仪表 ABS 故障灯、防滑灯灭, 如图 12:



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。