

# 陆风 X5 匹配智能钥匙方法

实测车型：2016 年陆风 X5 VIN:LVXCAHBAOGS03\*\*\*\*。如下图：



## 故障描述：

智能钥匙遥控无反应，着不了车。仪表亮防盗灯，如下图：



# 操作指引：

1. 选择陆风软件进入系统。如图 1：



图 1

2. 点击确定进入。如图 2：



江铃陆风V16.50全系统

本程序可诊断江铃陆风汽车系列2002-2019年车型各电控系统。



图 2

3. 进入后点击选择“SUV”。如图 3:




图 3

4. 选择“陆风越野车 X5”进入。如图 4



图 4

5. 该车型是自动挡，选择自动挡年度款（AT）。如图 5：



图 5

6. 点击手动选择进入系统。如图 6：




图 6

7. 选择 PEPS(无钥匙进入启动系统)。如图 7:



图 7

8. 进入后选择“温州国威无钥匙启动进入系统”。如图 8:



图 8

9. 读取故障码后，系统无故障码显示。如图 9：



图 9

10. 选择特殊功能进入，选择“钥匙学习”如图 10：



图 10

11. 输入四位 PIN 码，点击确定进入。（PIN 码需要自行联系经销商售后查询）。如图 11：



图 11

12. 注意：确认输入的内容是否正确，输入错误后 5 次后系统会锁定 10 秒。点击是进入下一步。如图 12：




图 12

13. PIN 码授权成功，点击确定进行钥匙学习。如图 13：




图 13

14. 开始学习第一把钥匙，将第一把钥匙靠近一键启动开关，并点击确定。如图 14:



图 14

15. 第一把钥匙学习成功，如果学习第二把钥匙，把第二把钥匙靠近一键启动开关。不学习点击取消。点击确定进入下一步。如图 15:




图 15

16. 贴入第二把钥匙后学习成功。点击确定退出。如图 16:



图 16

17. 尝试着车, 着车后防盗灯灭怠速正常。故障排除。图 17:



图 17

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位未经同意不得引用或转载。