

2017 年路虎揽胜极光复位保养周期

功能说明： 更换机油后需要使用该功能对保养灯进行重新复位。

实测车型： 2017 年路虎揽胜极光，VIN 码：L2CVA2B****，如下图：



故障描述： 仪表显示亮机油灯请速更换机油；

操作指引：

1). X431-PADV 设备，点击进入“诊断”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，点击进入，如图 2:



图 2

3). 选择“保养归零”，点击进入，如图 3:



图 3

4). 选择“保养消息重置”，点击进入，如图 4:




图 4

5). 确认车辆电压 12V 打开点火开关，点击“确定”，如图 5:



图 5

6). 点击全套保养重置确定程序完成, 如图 6:



图 6

11). 仪表保养灯灭, 保养周期复位成功, 如图 7:



图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。