


长安 CX70 安全气囊系统配置

功能说明：长安汽车更换气囊电脑后，需要做气囊配置功能。

实测车型：长安 CX70，VIN 为：LS4ASJ2E1GA73****，如下图。



故障描述：1) 更换气囊电脑后，气囊故障灯亮，如下图：



2) 换下来的旧气囊电脑，如下图：



操作指引：

1). 气囊系统故障码为：B1B0155 配置错误（如下图）




图 1

2). 选择“特殊功能”如下图；



3). 选择“点火回路配置”（如下图）；




4). 按照车的实际配置选择“4回路”（如下图）；




图 4

5). 配置完成，点“确定”（如下图）；



6). 系统无故障码（如下图）；



7). 气囊故障灯灭 (如下图);



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。