

2017 年保时捷卡宴复位保养周期

功能说明： 更换机油后需要使用该功能对保养灯进行重新复位。

实测车型： 2017 年保时捷卡宴，VIN 码：WP1AF292X****，如下图：



故障描述： 仪表显示亮机油灯请速更换机油；

操作指引： 1). X431-PADV 设备，点击进入“诊断”（如下图）：



2). 选择“特殊功能”，点击进入，如下图：




3). 选择“保养归零”，点击进入，如图：




4). 选择“重置保养间隔”，点击进入，如下图：



5). 输入日期，点击“确定”（如下图）：



6). 点击“机油保养”按确定程序完成（如下图）：



7). 仪表保养灯灭，保养周期复位成功，如下图：



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。