

# 2019 年保时捷帕纳美拉复位保养周期

**功能说明：** 更换机油后需要使用该功能对保养灯进行重新复位。

**实测车型：** 2019 年保时捷帕纳美拉，VIN 码：WPOAJ2977LL\*\*\*\*，如下图：



**故障描述：** 仪表显示亮机油灯请速更换机油；

**注意事项：** 设备需连接网络，否则保养复位会失败

**操作指引：**

1). X431-PADV 设备，点击进入“诊断”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，点击进入，如图 2:




图 2

3). 选择“保养归零”，点击进入，如图 3:



图 3

4). 选择“重置保养间隔”，点击进入，如图 4:




图 4

5). 勾选机油保养和主要保养选择“确定”程序完成，如图 6:



图 6

6). 仪表保养灯灭，保养周期复位成功，如图 7，图 8:



图 7



图 8

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。