

## 2009 年宝马 X3 冷却系统排气

**功能说明：** 冷却系统维修更换冷却液后需做冷却系统排气

**产品要求：** 元征全系列综合诊断设备；

**实测车型：** 2009 年别克宝马 X3，VIN 码 WBAPC71089WD8\*\*\*\*，如下图：



### 操作指引：

1). X431-PADV 设备，点击进入特殊功能，如图 1：



图 1

2). 选择“驱动部分”，点击进入，如图 2:



图 2

3). 选择“排气冷却”，点击进入，如图 3:



图 3

4). 排气过程持续 12 分钟，因此务必连接充电器。点击继续。如图 4:



图 4

- 5). 1. 打开点火开关,  
 2. 打开近光灯,  
 3. 将两个温度控制波轮调到最大,  
 4. 激活冷暖空调 AUTO 按钮,  
 5. 将风扇功率调到最小  
 6. 完全压下加速踏板拉杆 10 秒不要启动发动机,  
 点击继续。如图 5




图 5

- 6) 排气过程大约持续 12 分钟, 排气进行中。如图 6




图 6

8). 服务功能结束，点击继续，排气完成。如图 7:




图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。