

# 奥迪 A8L 在线参数化配置

## 功能说明:

更换水平高度控制模块需做在线参数化配置。

**支持产品:** X431 PR05, X431 PADIII, X431 PADV

**实测车型:** 2014 年奥迪 A8L, VIN 码:WAUYGB4H6FN01\*\*\*\*, 如图 1:




图 1

## 故障描述:

更换水平高度控制模块后报故障码: B201300 未执行装配线终端编程。如图 2



图 2

## 操作指引:

1. 进入奥迪软件选择在线功能。如图 3



图 3

2. 选择在线参数化配置。如图 4



图 4

3. 选择 34 水平高度调节系统，点击刷写。如图 5



图 5

4. 选择刷写文件，点击确定。如图 6






图 8

7. 请先关闭点火约 30 秒后，再重新打开点火开关。如图 9



图 9

8. ECU 刷写完成，再次读取版本信息，请稍等... 如图 10





12

11. 参数化配置文件刷写完成, 点击: 是。如图 13



13

12. 再次读取故障码无故障码: B201300 未执行装配线终端编程。如图 14



14

## 说明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。