

# 2007 年宝马 325i 更换变速箱机油复位


**实测车型：** 2007 年宝马 325i 车辆 VIN 码：LBVVH38057SB\*\*\*\*\*

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。



**功能作用：** 更换变速箱机油后需执行该功能进行复位，否则会造成变速箱系统一直提示有故障码

1. 使用“X431-PADV”设备，连接进入后选择“自动搜索”功能（如下图）；



2. 选择“快速测试”扫描全车系统（如下图）；




3. 变速箱系统显示的故障码为“578E EGS 齿轮油:磨损”，选择“自动变速箱控制模块”（如下图）；




#### 4. 选择“特殊功能”（如下图）；




#### 5. 选择“机油使用寿命”（如下图）；




6. 点“确定”执行下一步（如下图）；




7. 点“确定”执行下一步（如下图）；




8. 机油剩余使用状态显示为“6%”，点“是”执行复位（如下图）；



9. 点“确定”执行下一步（如下图）；



10. 复位成功后，机油剩余使用状态显示为“99%”（如下图）；



11. 清除一遍故障码，然后重新读码，系统显示正常无码，复位结束（如下图）。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载;本文最终解释权归元征所有.