

宝马 523 车窗升降机初始化设置

功能说明： 宝马 523 右前车窗没有一键升窗功能。故障码为:030095 前乘客侧车窗升降机：不存在初始化设置。用故障引导功能可以做车窗升降机初始化设置。

宝马故障引导功能支持产品： 元征 PADIII、PADV 等编程款设备。

实测车型： 宝马 523， VIN 为：LBVFP3902CSF4****。（如下图）：



操作指引：

1). FRM 故障码为：030095 前乘客侧车窗升降机：不存在初始化设置。状态为：永久，故障码无法清除。（如下图）：



图 1

2). 选择“故障引导”（如下图）：



图 2

3). 点“+特殊功能”（如下图）；



图 3

4). 点“执行”（如下图）；



图 4

5). 点“F1”继续执行测试模块，(如下图);




图 5

6). 选择“F2” 前乘客侧车门 (如下图);




图 6

7). 点“是”启动初始化设置; (如下图);



图 7

8). 已启动初始化设置过程, 会打开和关闭前乘客侧车窗 (如下图);




图 8

9). 前乘客侧车窗已初始化设置, 点“继续”, (如下图):



图 9

10). 选择“F7” 结束服务功能, (如下图):




图 10

11). 右前车窗有一键升窗功能。故障码状态由永久变为间歇, (如下图);



图 11

12). 清码后, 系统无故障。(如下图);



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。