

2012 年大众迈腾更换右前大灯总成编码

2012 年大众迈腾 车辆 VIN 码: LFV3A23C3C31*****



功能作用： 更换大灯控制模块或者更换新的大灯总成后需使用该功能进行编码

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV


1、选择“X431-PADV”设备，选择“一汽大众”车型，连接进入后选择“快速测试”扫描出全车系统（如下图）；



- 2、选择“55”系统，进入后读取到的故障码为“右侧大灯功率输出级未编码”（如下图）；




- 3、读取“版本信息”记录版本信息中的“长编码”数值（如下图）；




4、选择“长编码”（如下图）；



5、选择“主控制单元编码”（如下图）；




6、点“是”执行编码（如下图）；




7、点“存储”（如下图）；



8、提示“编码成功”，点“确定”（如下图）；



9、将提示的“长编码”与“步骤 3”记录下来的长编码是否一致，一致点“确定”，不一致重新执行“长编码”匹配（如下图）；



10、读取故障码，提示“大灯-无基本设置”（如下图）；



11、选择“系统基本调整”（如下图）；



12、选择“基本大灯设置”（如下图）；



13、点击“调整”，参数值显示“运行中”后退出（如下图）；



14、选择“确认基本设置”（如下图）；



15、点击“调整”，提示“正确完成”后退出操作（如下图）；



16、重新读码，显示“无故障码”，车辆恢复正常（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。