

2017 年别克英朗机械钥匙匹配

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

支持产品： 2017 年别克英朗，车辆 VIN 码：LSGKE52H2HW30***



操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入特殊功能防盗匹配选择国产车点击进入如图 1:



图 1

2. 选择“上海通用”，点击进入如图 2:



图 2

3. 打开点火开关读取车辆信息，选择“确定”点击进入，如图 3:



图 3

4. 选择“防盗系统”点击进入如图 4:

该车防盗匹配需要联网



图 4

5. 选择“BUICK(别克)”点击进入，如图 5:




图 5

6. 选择“Excelle（英朗）”，点击进入如图 6:



图 6

7. 选择“2015年以后”点击进入，如图7：




图 7

8. 点击进入如图 8:



图 8

9. 选择“不带智能”点击 进入，如图 9:




图 9

10. 选择“钥匙增加”点击进入，如图 10:



图 10

11. 插入新钥匙打开点火开关，选择“确定”，点击进入如图 11：

匹配钥匙注意是 4D 芯片，匹配时注意钥匙电池是否充足。电池电量不足匹配失败




图 11

12. 系统配置中该车需要等待 7 分钟如图 12:




图 12

13. 等待过后关闭点火开关选择“确定”，点击进入如图 13




图 13

14. 拔出钥匙选择“确定”点击 进入，如图 14




图 14

15. 重新插入钥匙打开点火开关，双闪闪烁匹配成功点击“确定”如图 15:




图 15

16. 匹配成功，点击“确定”完成匹配如图 16:



图 16

声明：该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。