

吉利博越保养归零

功能说明： 吉利博越更换机油后需做保养归零

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2017 年吉利博越，VIN 码:L6T7742Z5HN51****，如图 1：



图 1

故障描述：

仪表亮保养灯，提示请立即保养。如图 2



图 2

操作指引：

1. 选择仪表系统（IPK），点击进入。如图 3



图 3

2. 选择特殊功能。如图 4



图 4

3. 选择保养复位。如图 5




图 5

4. 请关闭发动机，打开点火开关。如图 6



图 6

5. 按机油类型选择保养间隔公里数。如图 7




图 7

6. 保养里程设置完成。如图 8




图 8

7. 仪表保养灯灭，归零成功。如图 9



图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。