

东风风行 T5 齿讯学习

功能说明： 发动机故障灯亮，故障码为：P1336 58 齿齿轮误差未学习。做齿讯学习这个特殊功能可以解决此故障。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 东风风行 T5，VIN 为：LGG8D3D10JZ46****。（如下图）：



发动机故障灯亮，如下图：




图 1

操作指引：

1. 发动机故障码：P1336 58 齿齿轮误差未学习。如下图)；



图 1

2. 选择“特殊功能”（如下图）；



图 2

3. 选择“齿讯学习”（如下图）；



图 3

4. 确认学习条件满足，点“是”继续学习（如下图）；



图 4

5. 将油门迅速踩到底，发动机转速在 1300-4500rpm 反复循环 2-5 个循环，最后在 4500rpm 附近振动。点“确认”（如下图）；



图 5

6. 将发动机熄火，过约 15 秒后打开点火开关，执行清码功能，点“确认”；（如下图）；



图 6

7. 发动机系统无故障码，点“确定”（如下图）；




图 7

8. 发动机故障灯灭，（如下图）；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。