

## 奥迪 Q5 空调系统压缩机磨合/冷却检查

**功能说明：** 奥迪 Q5, 空调系统, 故障码为: 03023 试运行技术规格 无或错误的基本设置/匹配。需要做“压缩机磨合/冷却检查”这个功能。

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2011 年奥迪 Q5, VIN 为: LFV3B28R3B301\*\*\*\* (如下图);



**故障现象：** 按空调“AC”键，空调系统没反应。如下图：



## 操作指引：

1. 空调系统，故障码为：03023 试运行技术规格 无或错误的基本设置/匹配。（如下图）；



图 1

2. 选择【04 系统基本调整】，（如下图）；



图 2

3. 列出三项功能，（如下图）；



图 3

4. 勾选上【003 压缩机磨合/冷却检查】。（如下图）；



图 4

5. 起动发动机，点【调整】。（如下图）；



图 5

6. 正在磨合中，此过程大概需要一分钟。（如下图）；



图 6

7. 信息值为【已执行】，（如下图）；



图 7

8. 再读故障码，无“03023 试运行技术规格 无或错误的基本设置/匹配”这个故障码；（如下图）；



图 8

9. 按空调“AC”键，空调系统工作正常。（如下图）；



图 9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。