


## 宝马 730 安全气囊系统设码

**功能说明：** 宝马 730，更换气囊模块后，需要做设码功能。

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2010 年宝马 730，VIN 为：WBAKB2105AC41\*\*\*\*（如下图）；



更换的气囊模块，如下图。



## 操作指引：

1. SRS（安全气囊-AIRBAG/SGM-SIM）有故障码。（如下图）；



图 1

2. 选择【编码/编程】，（如下图）；



图 2

3. 选择【设码】，（如下图）；



图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”。（如下图）；



图 4

5. 选择【SRS（安全气囊-AIRBAG/SGM-SIM）】（如下图）；



图 5

6. 设码需要较长时间，点“是”继续；（如下图）；




图 6

7. 选择【设码】，（如下图）；



图 7

8. 不手动选择所需编码数据的集成等级，点“否”；（如下图）；



图 8



9. 设码中；（如下图）；



图 9

10. 重新编码已完成，如下图：



图 10

11. SRS（安全气囊-AIRBAG/SGM-SIM）无故障码；（如下图）；



图 11

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。