

宝马 X5 主驾驶座椅模块设码

功能说明： 宝马 X5 主驾电动座椅不能正常工作或更换座椅模块

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 年宝马 X5VIN 码 WBAKR0105H0*****

一台 2017 款宝马 X5，客户反映拆装座椅包皮后座椅无法正常移动



操作流程:

1. 用 PADIII 智能诊断进入车辆



2. 快速测试读出驾驶员座椅模块有两个故障码，故障码状态为【永久】故障码无法清除，需对驾驶员座椅模块设码



3. 返回主菜单选择【编码/编程】



4. 选择【设码】



5. 选择【FAS（驾驶员座椅模块）】



6. 点击确定



7. 按照提示，选择带*号的设码文件



菜单显示

宝马 V50.69 > 编码/编程 > 设码 > FAS (驾驶员座椅模块) 12.66V

FAS (驾驶员座椅模块)
当前ECU没读取到对应的设码配置。以下是计算出的可能值，
请选择所需要数据的集成等级。
(*为建议项。

	F025-17-03-510
F025-17-03-508	F025-16-11-503 *
F025-16-11-502	F025-16-11-500
F025-16-07-506	



8. 设码中



9. 设码完成



10. 进入驾驶员座椅模块读码，故障码消失，座椅可以正常移动，故障排除。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。