

2014 年长安 CS75 节气门匹配

2014 年长安 CS75 车辆 VIN 码: LS4ASE2W7EJ1*****



功能作用： 更换或清洗节气门之后，需使用该功能对节气门进行匹配，否则会出现怠速不稳定的情况

支持产品： 元征系列综合诊断设备


支持产品： X431-PADV

操作过程：

1. 2014 年长安 CS75 清洗节气门后，怠速升高（如下图）；



2. 选择“X431-PADV”设备，连接进入后选择【特殊功能】菜单（如下图）；



3. 选择【节气门学习】（如下图）；



4. 选择【国产车】(如下图);



5. 选择【长安汽车】(如下图);



6. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；




7. 选择【类型5（CS75）】（如下图）；



8. 点“确定”执行匹配（如下图）；



9. 等待一会，提示“操作成功”；点“确定”（如下图）；



10. 重新启动汽车，查看仪表，车辆怠速恢复正常，匹配结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。