

# 奔驰变速箱擦空功能操作说明

## 一. 功能介绍

支持擦空奔驰型号为：VGS NAG2、VGS2 NAG2、VGS3 NAG2 的变速箱。会擦空有关变速箱数据，变成未激活状态。

## 二. 条件要求

### 设备要求

X-431 PAD V 等，X-PROG3 防盗匹配编程器

### 软件要求

奔驰 V49.60 及以上版本

## 三. 操作步骤

1. 下面详细介绍变速箱擦空功能(以 VGS3 NAG2 型号为例)。

1.1 进入软件，点击【防盗保护】，如图 1




图 1

1.2 点击【专家模式】，如图 2




图 2

1.3 下载接线图需要网络，请确保网络已连接好后点击【确定】，如图 3




图 3

1.4 点击【确定】，如图 4




图 4

1.5 点击【变速箱】，如图 5




图 5

1.6 将模块卸下按接线图连接后，点击【确定】，如图 6




图 6

1.7 点击【擦空模块】，如图 7



图 7

1.8 点击【确定】，如图 8




图 8

1.9 显示擦空前的变速箱信息，点击【确定】开始擦空，如图 9




图 9

1.10 正在擦空，如图 10




图 10

1.11 擦空成功，显示擦空后的变速箱信息，点击【确定】退出功能, 如图 11




图 11