

## 防盗钥匙匹配-2016 年本田年款思域重新设定智能钥匙

### 操作说明

**实测车型：** 本田 CIVIC 2016 款，VIN 码：LVHFC1669G603\*\*\*\*

**功能描述：** 一把原配钥匙丢失时，使已丢失的原配钥匙失效的操作过程。

### 条件要求：

**产品要求：** 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

**软件要求：** 本田防盗软件 V10.01 以上版本

### 注意事项：

1. 必须有一把原装智能钥匙；
2. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
3. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，关闭点火或打开点火；
4. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，将相应钥匙放入车内或车外；
5. 操作完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

### 操作步骤：

1. 关闭点火开关(如果已经打开点火开关),准备所有钥匙,并连接好诊断设备,进入相应的防盗模块,选择【本田(HONDA)】防盗诊断软件。如图 1:



图 1

2. 选择菜单【防盗钥匙匹配】，软件开始自动检测防盗类型，并显示相应功能菜单。如图 2。



图 2

3. 如上述功能描述所述。选择功能【重新设定智能钥匙】，使已丢失的一把原配钥匙失效。如图 3。




图 3

4. 关闭点火开关。如图 4。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)



图 4

5. 仅一把原装智能钥匙进入遥控器带入车辆，取出车内的其它所有智能钥匙进入遥控器。如图 5。




图 5

6. 打开点火开关。如图 6。



图 6

7. 输入希望注册的钥匙数量，即除丢失的一把钥匙以外的所有钥匙数量。此处以仅保留一把钥匙为例。如图 7。




图 7

8. 关闭点火开关。如图 8。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)



图 8

9. 打开点火开关。如图 9。点击“确定”，通讯等待约 10 秒。



图 9

10. 检查智能钥匙进入遥控器和防起动装置指示灯是否熄灭？如果未熄灭，则重置失败。如果熄灭，则继续检查钥匙是否注册成功。如图 10。



图 10

11. 关闭点火开关。如图 11。



图 11

12. 打开点火开关。如图 12。



图 12

13. 注册已完成。关闭点火开关。如图 13、14。




图 13




图 14

14. 检查智能钥匙，尝试启动发动机，锁止、解锁车门。如图 15。



图 15

15. 打开点火开关。重新设定智能钥匙完成。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。