

雪佛兰科沃兹安全气囊控制模块在线编程

功能说明： 更换气囊控制模块后，气囊灯亮，需要做在线编程功能。

支持产品： 元征 X431PADV、PADIII、PRO5 等编程款诊断设备。

实测车型： 2018 年雪佛兰科沃兹，VIN 为：LSGKB52H6JW19****。（如下图）；



更换的新气囊控制模块，如下图：



气囊故障灯亮，如下图：



操作指引：

1. SRS（安全气囊）系统有在多个故障码，（如下图）；



图 1

2. 选择【在线编程】，（如下图）；



图 2

3. 选择【自动识别车型】，（如下图）；



图 3

4. 确认 VIN 正确，点“是”，（如下图）；



图 4

5. 确认车型信息正确，点“是”，（如下图）；



图 5

6. 认真阅读提示信息，点“是”，（如下图）；



图 6

7. 确认编程条件满足，点“确定”。（如下图）；



图 7

8. 选择【SDM（安全气囊控制模块）】，（如下图）；



图 8

9. 选择【编程】，（如下图）；




图 9

10. 编程中，（如下图）；




图 10

11. 编程成功，关闭点火 30 秒，点“确定”（如下图）；




图 11

12. 打开点火开关，选择【配置与设定】，（如下图）；




图 12

13. 点【气囊配置新模块】，（如下图）；




图 13

14. 配置成功, 点“确定”, (如下图);



图 14

15. 安全气囊系统“无故障码”, (如下图);



图 15

16. 气囊故障灯灭, (如下图);



图 16

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。