

2015 年奔驰 GLA 220 滑动天窗防夹保护传感器学习

2015 年奔驰 GLA220 车辆 VIN 码: LE4TG4HB3FL0*****



功能作用: 更换新的滑动天窗控制模块后需使用该功能对滑动天窗进行重新学习

支持产品: 元征系列综合诊断设备


测试产品: X431-PADV

1. 使用“X431-PADV 设备”，选择【奔驰】车型，连接进入后选择【自动搜索】功能（如下图）；



奔驰 GLA 220 4MATIC 2015
VIN码 LE4TG4HB3FL[]


2. 选择【智能检测】扫描出全车系统（如下图）；



3. 选择【PSD-全景滑动天窗】（如下图）；

系统名称	状态	操作
SCM - 转向柱模块	正常	进入系统
PSD - 全景滑动天窗	正常	进入系统
PTG - 电动尾门	正常	进入系统
SAM_DR - 驾驶员侧多功能模组	正常	进入系统
SRS - 安全气囊	正常	进入系统
SG-SW-L - 左大灯	正常	进入系统


4. 选择【特殊功能】(如下图):




5. 选择【防夹保护传感器的学习过程】(如下图):




6. 阅读提示满足提示条件后点“确定”（如下图）；




7. 阅读提示满足提示条件后点“确定”（如下图）；



8. 提示“正在运行学习过程”（如下图）；



9. 学习成功后提示“防夹保护传感器的学习过程已成功进行”，点“确定”学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。