

2016 年比亚迪 S7 齿讯学习

支持设备：元征全综合诊断设备

支持产品：2016 年比亚迪 S7，车辆 VIN 码：LC0CG4CG0G1****



故障描述：车长期断电或发动机电脑学习后导致故障齿形偏差故障



操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【ECM 2.0TID】系统进入如图 1:



图 1

2. 选择【动作测试】，进入如图 2:



图 2

3. 选择【齿讯学习控制】进入，如图 3:



图 3

4. 启动发动机，变数箱挂入 P 档位，选择“确定”进入如图 4:



图 4

5. 在该界面选择“打开”进入，如图 5:



图 5

6. 在该界面下将油门踏板踩到底，发动机转速循环 2 到 5 次后保持高速转动，等待秒 1 后，松开油门踏板学习完成，选择“退出”如图 6



图 6

7. 发动机故障码清除如图 7:




图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。