

江淮瑞风 M3 更换防盗模块操作介绍

功能说明： 此文档介绍江淮瑞风 M3 1.8 排量车型更换防盗模块的操作步骤。

产品要求： X431 PRO 防盗匹配仪。

实测车型： 江淮瑞风 M3-1.8VVT, VIN 为: LJ166A233M220****。(如下图)



操作指引：

1. 进入路径为：江淮->防盗系统检测->瑞风 M3-1.8VVT->IMMO(防盗控制器)。(如下图 1)



图 1

2. 进 IMMO(防盗控制器), 选择【特殊功能】。(如下图 2)



图 2

3. 进特殊功能，选择【售后匹配】。（如下图 3）



图 3

4. 选择【更换防盗控制器】，提示执行条件和注意事项。（如下图 4）




图 4

5. X431 设备自动获取到安全码 (PIN 码), 点击“确定”开始匹配。(如下图 5)



图 5

6. 防盗模块匹配成功。(如下图)




图 6

7. 更换防盗器完成，点“确定”，执行添加钥匙流程。（如下图 7）




图 7

8. 点“确定”，根据全新钥匙或原车旧钥匙选择对应的添加钥匙菜单执行。目前是原车旧钥匙，选择【添加旧钥匙】（如下图 8）




图 8

9. 匹配成功，读取钥匙数量为 1，添加第一把旧钥匙成功。（如下图 9）




图 9

10. 继续执行添加第二把钥匙。（如下图 10）



图 10

11. 选择【添加旧钥匙】，读取钥匙数量为 2，添加第二把旧钥匙成功。（如下图 11）




图 11

12. 点“确定”，下电 10 秒后再上电。（如下图 12）




图 12

13. 下电 10 秒后，重新上电点火，发动机顺利启动，更换防盗模块成功。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。