


2018 年广汽传祺 GA8 前大灯零点标定

2018 年广汽传祺 GS4 车辆 VIN 码: LMGAJ1S85J10*****




功能作用: 更换前大灯总成后, 需使用该功能对大灯零点进行标定, 否则会造成大灯灯光照射高度不准确

支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X431-PRO

1. 选择“X431-PRO”设备, 连接进入后选择【自动搜索】功能扫描出车辆信息, 然后点“是”(如下图):



广汽传祺 GA8 2018

VIN码 LMGLS1G53J10



2. 选择【快速测试】扫描出全车系统（如下图）；



3. 选择【AFS(大灯调节模块)】（如下图）；



4. 选择【特殊功能】(如下图);



5. 选择【大灯调节系统零点标定】(如下图);



6. 阅读提示，满足条件“车速小于 5km/h，大灯系统正常，无故障”，然后点“确定”（如下图）；



7. 等待一会，提示“大灯调节系统零点标定成功”，点“确定”，然后检查灯光，高度正常，标定结束，如若不正常，重复执行此功能（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。