

奔驰 E260 左前门控制单元在线编程

功能说明： 当更换新的左前门控制单元或对左前门控制单元进行版本更新时，需要执行此功能。

支持产品： 元征 X431PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

实测车型： 2014 年奔驰 E260，VIN 为：LE4HG4HB7EL15****。（如下图）；



操作指引：

1. 选择【控制单元编程】，（如下图）；



图 1

2. 选择【控制单元编程（自动）】，（如下图）；



图 2

3. 认真阅读提示信息，确认编程条件满足，点“确定”，（如下图）；




图 3

4. 认真阅读提示信息，点“是”，（如下图）；



图 4

5. 认真阅读危险警告信息，点“是”继续，（如下图）；



图 5

8. 控制单元编程已成功进行，点“确定”，（如下图）；




图 8

9. 控制单元编程后必须进行 SCN 编码，确认条件满足，点“确定”，（如下图）；




图 9

10. 选择“历史记录 SCN-1”，点“确定”。（如下图）；



图 10

11. 设码已成功结束，点“确定”，（如下图）；




图 11

12. 关闭点火开关，点“确定”，（如下图）；



图 12

13. 打开点火开关，点“确定”，（如下图）；



图 13

14. 如有问题请执行 SCN 设码（在线设码）软件校准编号（SCN）编码（手动）功能，尝试其它的历史编码项，点“确定”，（如下图）；



图 14

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。