## 奥迪 A8L 水平高度调节系统在线参数化配置

功能说明: 奥迪 A8L,水平高度调节系统,故障码为: B201300 未执行装配线

终端编程。需要做在线参数化配置功能。

支持产品:元征 X431PADIII、PADV、PR05 等编程款设备。

**实测车型:** 2014 年奥迪 A8L, VIN 为: WAUYGB4HXFN01\*\*\*\*。(如下图);



仪表提示,空气悬挂:系统故障。如下图;



## 操作指引:

1. 快速测试扫描全车系统,点报告。水平高度调节系统有3个主动/静态故障码: C104400 默认位置为学习到,U101300 控制单元未编码,B201300 未执行装配线 终端编程。(如下图);



2. 首先要解决 B201300 未执行装配线终端编程这个故障码。选择【在线功能】(如下图);





3. 选择【在线参数化配置】(如下图);





4. 认真阅读免责声明,选择"确定",(如下图);




5. 选择【34 水平高度调节系统】; (如下图);



6. 出来3个可选文件,(如下图);



7. 选择第一个刷写文件,点"确定",(如下图);



8. 正在进行 ECU 刷写, (如下图);



9. 关闭点火30秒,再重新打开点火开关,点"确定",(如下图);



10. 点"确定"清除故障码,(如下图);



11. 更新前后的信息对比, (如下图);



12. 参数化配置文件刷写完成,点"是",(如下图);



13. 点"是"退出在线参数化,(如下图);



14. B201300 未执行装配线终端编程这个故障码被清除了,(如下图);





## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。