

2012 年凯迪拉克 SRX 保养复位

支持设备：元征带综合诊断全系列

支持产品：2012 年凯迪拉克 SRX，车辆 VIN 码：3GYFB9E50CS***



故障描述：机油更换后需要做保养复位，使用设备复位



操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统自动搜索进入选择“是”如图 1:




图 1

2. 选择【ECM】，进入如图 2:



图 2

3. 选择【特殊功能】进入，如图 3:



图 3

4. 选择【复位功能】进入系统如图 4:




图 4

5. 选择【发动机油寿命复位（机油灯归零）】进入，如图 5:



图 5

6. 选择【68.24】改写期望值，如图



图 6

7. 输入改写的发动机值（100）选择【确定】进入，如图 7：



图 7

8. 选择“确定”进入，如图 8：



图 8

9. 复位成功选择“确定”退出，如图 9:



图 9

10. 仪表复位成功后如图 10:



声明:

文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。